

<重要なお知らせ>

2022年6月9日

株式会社 小森コーポレーション  
サービス技術本部

KOMORI サービスパーツの供給遅延に関するお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

世界中で新型コロナウイルスの脅威が継続し、半導体不足に伴う電子部品の入荷遅れ、樹脂材や原材料不足による部品の入荷遅れが解消されない中、上海ロックダウンによる電気部品材料の生産停止の影響で、非常に長い調達期間を要している状況です。また、ロシアのウクライナ侵攻による物流混乱により、さらに部品調達までの期間が遅延しており、お客様にご迷惑をお掛けしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

各サプライヤーに対しまして事前発注など様々な手をつくしておりますが、通常調達期間2か月程度の部品が8~14か月となっております。

部品確保に全力を上げ、一日でも早くお客様にお届け出来る様、全社を挙げて取り組んでおりますが、現在調達困難部品を以下のとおりにご案内致します。

ベアリング類	カムフォロアー、 <u>ニードルベアリング</u> 、ボールベアリング (UV用)、スラストベアリング
加工部品	圧胴用・渡胴用爪、爪軸、チェーンガイド、版万力、クラッチ、胴カム類、給水・インキロール用鉄芯、爪竿ASSY
市販部品	<u>エアータンク</u> 、LED照明、 <u>電磁弁</u> 、光電センサー、 <u>ファイバーセンサー</u> 、 <u>近接スイッチ</u> 、 <u>真空ポンプ</u> 、 <u>リミットスイッチ</u> 、 <u>モービルグリス</u> 、 <u>潤滑オイル</u>
盤内部品	ドライバ、ファインコントロール基板、VIC基板、MODBUS仕様インバータ、ソリッドステートリレー、セーフティリレー、ソケット端子台、セーフティ・コンポーネント、ファイバンプ、コネクタ、 <u>工業用パソコン</u> 、 <u>スイッチング電源</u> 、 <u>POD (液晶モニター)</u>

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますと共に、今後とも当社製品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

以上