

## ロータリージョイント交換パックの効果

突発故障削減シリーズ【Shared Value Service】



# ロータリージョイント交換パックのご提案

KOMORI

印刷機のロータリージョイントは消耗品であり、破損し水漏れが発生すると印刷不良や冷却不良が発生し、製品品質に多大な影響を与える危険性があります。

これらの事故が起こる前に、未然に予防することが大切です。

ロータリージョイントの耐久年数は3年です、3年ごとの更新をお勧めします。

**ロータリージョイントが破損し、印刷機に水が入り込んでしまいベアリングなどが錆びて破損してしまうと高額な修繕費用が必要になります。**

水漏れ発生 ⇒機械停止／修繕

冷却不良（印刷ユニット）⇒印刷品質に大きく影響

**⇒ロータリージョイントを定期交換し、安心の生産稼働を実現させる**

# ロータリージョイント交換パックのご提案

ロータリージョイントから水漏れが発生すると印刷機械が稼働できなくなり、突発的な機械停止及び復旧工事が必要となります。

## 突発的な機械停止が発生！

## 機械復旧までの所要時間

	所要時間	備考
機械不具合発生	5分	
現象確認・給水停止	15分	
サービス問合せ・指示確認	30分	電話でのやり取りなど
出張準備	30分	伝票発行・部品準備・工具準備
お客様への移動	1時間	お客様の床掃除など発生
出張作業	8時間	お客様の床掃除など発生
稼働開始までの所要時間	10時間以上	この間は生産が不可となります

水が機械に混入し錆が発生すると最悪機械回転不能となります。

## 水漏れによる2次災害

ロータリージョイントからの水漏れは即座に「水の混ざり合った潤滑油」になります。各シリンダーの軸受けベアリングに錆びが発生し、最悪の場合機械回転不能となります。修繕金額が1,000万円を超えることもあります。

**⇒ロータリージョイントだけでなく、更なる被害にも拡大する危険がある！**

修繕項目	機種	工期
①解体・清掃 ②ロータリージョイントの交換 ③動作確認 ④印刷確認/稼働立ち合い	小森枚葉機	1日※

※機種や仕様によって、工期・費用などは変動します。

## 消耗品を定期交換する事で突発停止の予防及び安定稼働をお願い致します。

お問合せだけでも結構です。ご興味があった方は是非、SVS窓口へご連絡下さい。

### 【SVS問合せ窓口】

- 電話窓口 : 03-3624-7157 担当 : 高橋、大竹
- e-mail窓口 : Tsuyoshi\_Ohtake@komori.co.jp
- KOMORI-Kare問合せフォーム  
<https://www.komori.com/ja/jp/form/inquiry/?cat=service>

かんと良好宣言!



**KOMORI**  
KOMORI CORPORATION

※本提案書に記載されている導入効果・改善効果等は、投資等の判断の参考となる情報の提供を目的として、一定の条件のもとで試算・測定されたものであり、実際の効果を保証するものではありません。